เอกสารหมายเลข.....

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขต

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับเขต ๑๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
									ยอดเงิน		คงเหลือ	ยอดจัดสรร	ปี 64= 2,060,651.80 บาท					
รวมทั้งสิ้น													8,412,800.00					
ตราด	1		10696	รพ.ตราด	02133	รพ.สต. ชำราก	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัติโนมัติแบบสอดแขน	06-ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1	5	6515-069-0008/7-60	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งานนาน 5 ปี (พ.ศ.2560)
ตราด	1		10696	รพ.ตราด	02121	รพ.สต. อ่าวช่อ	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัติโนมัติแบบสอดแขน	06-ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1	6	6515-069-0001/38	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งานนาน 6 ปี (พ.ศ.2559)
ตราด	1		10845	รพ.คลองใหญ่	10845	รพ.คลองใหญ่	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1	575,000.00	575,000.00	575,000.00		1	25	2310-008-0005-141/39	ทดแทนรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บค.3906 ตราด อายุการใช้งาน 25 ปี (พ.ศ.2539) เลขไมล์ปัจจุบัน 408,384 กม. กระบะผุพัง เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ค่อยติด ซ่อมมาแล้วหลายครั้ง ไม่คุ้มกับค่าซ่อม ไม่สามารถขับระยะทางไกลได้ จำเป็นต้องมีเพื่อไว้ใช้บรรทุกเตียงผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึง ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ (บัญชีสำนักงบประมาณ)
ตราด	2		10845	รพ.คลองใหญ่	10845	รพ.คลองใหญ่	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	ครุภัณฑ์การแพทย์		1	930,000.00	930,000.00	930,000.00		3	10	6525-001-1102-1/46	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานนาน 10 ปี (พ.ศ.2554) เป็นเครื่องขนาดเล็ก เครื่องเดิมเสื่อมสภาพ จอภาพดำ ไม่สามารถมองเห็นได้ในการตรวจอวัยวะภายใน ซ่อมมาแล้ว 3-4 ครั้ง จัดซื้อเพื่อไว้ประจำห้องตรวจ

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขต

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับเขต ๑๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด _____ รหัสจังหวัด _____ ข้อมูล ณ วันที่ _____

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	1		10846	รพ.เขาสมิง	10846	รพ.เขาสมิง	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+ T-piece Resuscitor+ขอ NIBP)	ครุภัณฑ์การแพทย์		1	450,000.00	450,000.00	450,000.00		1	16	2 รพ.เขาสมิง 6515-031-0203	ทดแทนของเดิม อายุการใช้งาน 16 ปี (พ.ศ.2548) พบปัญหาการใช้งานอุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐานใช้ประจำห้องคลอด
ตราด	1		10847	รพ.บ่อไร่	10847	รพ.บ่อไร่	รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	3	18	3201-001-0003/1/46	ทดแทนคันเดิม เลขทะเบียน 6321 ตราดอายุการใช้งาน 18 ปี (พ.ศ.2546) เลขไมล์ 351,244 กม. เครื่องยนต์หลวม อุปกรณ์การแพทย์ภายในรถชำรุดซ่อมไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีรถใช้ส่งต่อได้ 3 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมีงานออก EMS ในงานของจังหวัดบ่อย มีการรับส่งต่อผู้ป่วยที่ตราด จำนวน 100 เที่ยวต่อเดือน และรับส่งผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 20 เที่ยวต่อปี
ตราด	1		10848	รพ.แหลมงอบ	10848	รพ.แหลมงอบ	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก	ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0	9	6525 - 004 - 1001 / 2 / 54	ทดแทนเครื่อง x-ray แบบฟิล์มอายุการใช้งานนาน 9 ปี (พ.ศ.2554) เนื่องจากเครื่องเดิมมีความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ในการได้รับรังสีและน้ำยาล้างฟิล์ม และการเก็บรักษาแผ่นฟิล์มได้ไม่นาน ภาพเสื่อมคุณภาพ แต่ดิจิตอลสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ได้

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขต

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับเขต ๑๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด _____ รหัสจังหวัด _____ ข้อมูล ณ วันที่ _____

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	2		10848	รพ.แหลมงอบ	10848	รพ.แหลมงอบ	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	930,000.00	930,000.00	930,000.00		1	20	6525-008-1102/1/43	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 20 ปี จอภาพดำมองไม่ชัดเจน เสื่อมสภาพ ทำให้อ่านค่าผิดพลาด เครื่องอยู่ห้อง ER
ตราด	3		10848	รพ.แหลมงอบ	10848	รพ.แหลมงอบ	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1	9	6515-027-2002/1/54	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด หน้าจอเป็นลายแตก ทำให้แสดงผลการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยไม่ชัดเจน อายุการใช้งานนาน 9 ปี เครื่องประจำอยู่ห้อง LR สำหรับใช้ติดตามวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 30 นาที เป็นเวลา 2 ชม.
ตราด	1		13816	รพ.เกาะช้าง	02179	รพ.สต.บ้านคลองพร้าว	ซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย	สิ่งก่อสร้าง		1	533,800.00	533,800.00	533,800.00		1	17	-	ซ่อมแซมหลังคาบริเวณอาคารแพทย์แผนไทย อายุการใช้งาน 17 ปี (พ.ศ. 2547) เนื่องจากโครงหลังคาหรุด ทำให้กระเบื้องไม่ยึดเกาะ เวลาฝนตกจะมีน้ำซึมเข้าตัวอาคาร
ตราด	1		10849	รพ.เกาะกูด	10849	รพ.เกาะกูด	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบ) ข้อ 7.2.8	1	1,814,000.00	1,814,000.00	1,814,000.00		1	25	-	ทดแทนของเดิม มีอายุการใช้งาน 25 ปี (พ.ศ.2539) ซึ่งมีกำลังไฟไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ไม่เพียงพอที่จะรองรับอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ที่จะดำเนินแล้วเสร็จในปี 2565 เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยเวลาฝนตก
									ได้รับจัดสรร 2,060,651.80 บาท			ขอมา	8,412,800.00					
												เกิน	6,352,148.20					

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับจังหวัด ๒๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)	
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)					
									ยอดเงิน		คงเหลือ	ยอดจัดสรร	ปี 64 = 4,121,303.64						
						รวมทั้งสิ้น							5,084,200.00	-					
ตราด	1		10696	รพ.ตราด	02130	รพ.สต.ท่ากุ่ม	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย		1	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1	7	6515-069-003/45	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งานนาน 7 ปี(พ.ศ.2559) ปัจจุบันไม่มีใช้ สำหรับตรวจวัดความดันโลหิตให้ประชาชนที่มารับบริการเฉลี่ย วันละ 30 คน คลินิก NCD ทุกอังคารที่ 3 ของเดือน เฉลี่ยวันละ 40-50 คน และใช้ในช่วงคัดกรองตรวจสุขภาพประจำปีประชาชน	
ตราด	2		10696	รพ.ตราด	02116	รพ.สต.หนองเสม็ด	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย		1	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1	14	6515-069-003/25	ทดแทนของเดิมชำรุด อายุการใช้งาน 14 ปี (พ.ศ.2551) เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	
ตราด	3		10696	รพ.ตราด	02127	รพ.สต.เนินทราย	ซ่อมแซมฝ้าเพดานและโครงหลังคา รพ.สต.เนินทราย	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	88,400.00	88,400.00	88,400.00		1	14	-	ซ่อมแซมฝ้าเพดานและโครงสร้างหลังคาที่ชำรุด แบบเลขที่ 8170/36 อายุการใช้งาน 14 ปี (พ.ศ.2550) ฝ้าเพดานชำรุด เหล็กโครงสร้าง หลังคาเป็นสนิม ผุกร่อน	
ตราด	4		10696	รพ.ตราด	02119	รพ.สต.ห้วงน้ำขาว	ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง รพ.สต.ห้วงน้ำขาว	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	99,700.00	99,700.00	99,700.00		1	25		ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคาร รพ.สต. ชั้น 2 แบบเลขที่ 8146/36 ก่อสร้างมานาน 25 ปี (พ.ศ.2539) ประตูหน้าต่างชำรุด	
ตราด	5		10696	รพ.ตราด	02131	รพ.สต.บ้านคลองขวาง	ซ่อมแซมหลังคากันสาดด้านหน้ารพ.สต.บ้านคลองขวาง	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1	24		ซ่อมแซมหลังคากันสาดด้านหน้ารพ.สต แบบเลขที่ 8170/36 ก่อสร้างมานาน 24 ปี (พ.ศ.2540) เพื่อกันฝนสาดเข้าอาคารและรองรับการจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ	เพิ่มเติมลักษณะการชำรุด

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับจังหวัด ๒๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	6		10696	รพ.ตราด	02132	รพ.สต.ตะกาง	ซ่อมแซมชายคาอาคารและหลังคาด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.ตะกาง	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	139,300.00	139,300.00	139,300.00		1	24		ซ่อมแซมชายคาอาคารและหลังคาด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต. แบบเลขที่ 8170/36 ก่อสร้างมานาน 24 ปี (พ.ศ.2540) ชายคาแปรเวียนชำรุด ฝ้าเปิด และหลังคาด้านห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินฝนสาด น้ำขัง เสี่ยงต่อการลื่นล้มของคนไข้ที่มารับบริการ
ตราด	7		10696	รพ.ตราด	02123	รพ.สต.บ้านท้ายวัง	ซ่อมแซมหลังคาและพื้นอาคาร รพ.สต.บ้านท้ายวัง	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	241,000.00	241,000.00	241,000.00		1	24		ซ่อมแซมหลังคาและพื้นอาคาร รพ.สต.แบบเลขที่ 8170/36 ก่อสร้างมานาน 24 ปี (พ.ศ.2540) หลังคาชำรุด พื้นปูนแตก เวลาฝนตกจะสาดเข้ามาทำให้มีน้ำขัง เสี่ยงต่อการลื่นล้มของคนไข้ที่มารับบริการ
ตราด	8		10696	รพ.ตราด	02116	รพ.สต.หนองเสม็ด	ซ่อมแซมหลังคาด้านหลังอาคาร รพ.สต.หนองเสม็ด	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1	22	-	ซ่อมแซมหลังคาด้านหลังอาคาร รพ.สต. แบบเลขที่ 8170/36 ก่อสร้างมานาน 22 ปี (พ.ศ.2542) กระเบื้องแตก มีน้ำรั่วซึม เวลาฝนตกจะสาดเข้ามาทำให้พื้นเปียก เสี่ยงต่อการลื่นล้มของผู้มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
ตราด	1		10845	รพ.คลองใหญ่	10845	รพ.คลองใหญ่	เครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ ภายในห้องทันตกรรม	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3	110,000.00	330,000.00	330,000.00		4	1	4140-003-0001-5/64 4140-003-0001-6/64 4140-003-0001-7/64	ทดแทนเครื่องเดิมได้รับบริจาคมา เป็นเครื่องขนาดเล็ก ชนิดตั้งพื้น ไม่สามารถฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ผ่านมาตรฐาน IC สำหรับติดตั้งห้องบริการทันตกรรม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยในภาวะโรคโควิด 19 (สืบราคาท้องตลาด)

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับจังหวัด ๒๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	2		10845	รพ.คลองใหญ่	10845	รพ.คลองใหญ่	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า A4	ครุภัณฑ์การแพทย์		1	120,000.00	120,000.00	120,000.00		2	7	6515-027-1003-5/57	ทดแทนเครื่องเดิมในห้อง ER อายุการใช้งานนาน 7 ปี (พ.ศ.2557) เครื่องชำรุดบ่อย ซ่อมมาแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่คุ้มกับค่าซ่อม
ตราด	3		10845	รพ.คลองใหญ่	10845	รพ.คลองใหญ่	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมรถเข็น	ครุภัณฑ์การแพทย์		1	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1	12	6530-008-0311-5/52	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 12 ปี (พ.ศ.2552) วัดชั่งน้ำหนักไม่คงที่ ซ่อมมาแล้ว 2-3 ครั้ง ใช้กับผู้ป่วยรถนั่ง รถนอนติดเตียงที่มีจำนวนมากขึ้น และไม่สามารถชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งปกติได้ สำหรับงาน NCD (สืบราคาท้องตลาด)
ตราด	1		10846	รพ.เขาสมิง	10846	รพ.เขาสมิง	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	ครุภัณฑ์การแพทย์		1	930,000.00	930,000.00	930,000.00		2	8	4 รพ.เขาสมิง 6515-053-0001	ทดแทนของเดิม อายุการใช้งาน 8 ปี (พ.ศ.2556) ไม่สามารถปริ้นภาพผลการตรวจได้ เครื่องปิดเองขณะใช้งาน สำหรับห้องคลอด (กบรส.)
ตราด	2		10846	รพ.เขาสมิง	10846	รพ.เขาสมิง	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1	284,000.00	284,000.00	284,000.00		2	14	4 รพ.เขาสมิง 3510-012-0002	ทดแทนของเดิม อายุการใช้งาน 14 ปี (พ.ศ.2550) ซ่อมมาแล้ว 5 ครั้งๆ ละมากกว่า 10,000 บาท ไม่คุ้มกับการซ่อม สำหรับห้องซักฟอก (สน.งปม ธ.ค.63)
ตราด	1		10847	รพ.บ่อไร่	10847	รพ.บ่อไร่	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+ T-piece Resuscitor+ขอ NIBP)	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00		1	16	6530-031-0206/2/48	ทดแทนเครื่องเดิม อายุการใช้งาน 16 ปี (พ.ศ2548) ชำรุดบ่อย ซ่อมใช้งานได้ 1 ปี ปัจจุบันชำรุดครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างส่งซ่อมไม่มีเครื่องใช้งาน
ตราด	2		10847	รพ.บ่อไร่	02164	สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ	ซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย	สิ่งก่อสร้าง	ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1	157,800.00	157,800.00	157,800.00		1	29	-	ซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัย แบบเลขที่ 8146/35 อายุการใช้งาน 29 ปี (พ.ศ.2535) กระเบื้องแตกน้ำรั่วซึม ฝ้าเพดานหลุดร่อน สีหลุดลอก

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับจังหวัด ๒๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	1		10848	รพ.แหลมงอบ	10848	รพ.แหลมงอบ	เครื่องเอกซเรย์ฟันIntraoral x-ray unit	ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา		1	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0	10	6525 - 004 - 1001 / 2 / 54	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 10 ปี (พ.ศ.2554) อุปกรณ์ขาเลื่อนควบคุมไม่ได้ การถ่ายภาพ ได้ไม่ชัดเจน ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้ต้องถ่ายซ้ำ 3-4 ครั้ง เสียแผ่นฟิล์ม ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ซึ่ง รพ.มีทันตแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจำ มีความจำเป็นมากที่ต้องใช้เครื่องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพ
ตราด	2		10848	รพ.แหลมงอบ	10848	รพ.แหลมงอบ	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน่อาคารซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง	สิ่งก่อสร้าง		2	ซักฟอก 43,000 หน่วยจ่ายกลาง 39,000	82,000.00	82,000.00		1	24	-	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารซักฟอก แบบเลขที่ 5321/36 อายุการใช้งานนาน 24 ปี (พ.ศ. 2540)และหน่วยจ่ายกลาง แบบเลขที่ 5323/36 อายุการใช้งาน 8 ปี (พ.ศ. 2556)ระบบไฟฟ้าในตัวอาคารเป็นเฟสเดียวไม่เหมาะกับเครื่องซักผ้า เครื่องอบ เครื่องนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระบบไฟ 3 เฟส และสายไฟที่เข้าตัวอาคารมีขนาดเล็ก ทำให้กระแสไฟที่เข้าอาคารไม่เสถียร เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อย

แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

แหล่งงบที่จัดสรร ระดับจังหวัด ๒๐%

เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด รหัสจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จังหวัด	ลำดับ	ลำดับหลังพิจารณา	รหัสหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	แหล่งงบประมาณ		จำนวนที่มีอยู่แล้ว	จำนวนปีที่ใช้งาน	ทดแทนครุภัณฑ์เลขที่	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
													เงินจัดสรรUC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)				
ตราด	1		10849	รพ.เกาะกูด	10849	รพ.เกาะกูด	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบ) ข้อ 6.10.2	1	268,000.00	268,000.00	268,000.00		1	8	3510-012-0006/2	ทดแทนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ขนาด 12 กก.เดิม อายุการใช้งาน 8 ปี (พ.ศ. 2557) ชำรุดบ่อยทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง และปริมาณผ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปิดบริการแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ มีผู้เข้ารับบริการนอกเวลาวันละประมาณ 15-25 คน และบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการวันละประมาณ 10-15 คน และเพื่อรองรับอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ที่จะแล้วเสร็จในปี 2565
ตราด	2		10849	รพ.เกาะกูด	10849	รพ.เกาะกูด	เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบ) ข้อ 6.11.1	1	215,000.00	215,000.00	215,000.00		1	8	004-0103-0003	ทดแทนเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก ขนาด 11 กก.เดิม มีอายุการใช้งาน 8 ปี (พ.ศ.2556) ชำรุดบ่อย เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง และปริมาณผ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปิดบริการแพทย์แผนไทยและบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ และเพื่อรองรับอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ที่จะแล้วเสร็จในปี 2565
ตราด	1		13816	รพ.เกาะช้าง	13816	รพ.เกาะช้าง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00		1	17	2320-008-0018/1	ทดแทนรถคันเดิม ทะเบียน กข 2609 อายุการใช้งาน 17 ปี (พ.ศ.2547) เลขไมล์ 252,526 กม. กระโปรงด้านหน้ารถผุ ด้านล่างตัวรถเป็นสนิมเครื่องยนต์อืด เร่งเครื่องไม่ขึ้นบ่อยครั้ง เสียค่าซ่อมครั้งละ 9,000 - 10,000 บาท ไม่คุ้มกับค่าซ่อม
							27 รายการ		ได้รับจัดสรร 4,121,303.64 บาท			ขอมา	5,084,200.00	-				

เกิน 962,896